

การให้บริการล้างเรซิน และเมมเบรน ตามกฎหมาย

Resin Regeneration and Membrane Cleaning Service

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

- เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2566
- เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- เรื่อง การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม


- เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2566

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2566



การให้บริการล้างเรซิน และเมมเบรน ตามกฎหมายฯ

Resin Regeneration and Membrane Cleaning Service



หน้าที่ของ “ผู้ก่อกำเริบ” (Waste Generator)

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566



ห้าม ผู้ก่อกำเริบนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากอธิบดี โดยการขออนุญาตแบบ กอ.1 ให้กระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โดยผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงานลำดับที่ 106)



ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้ว ก่อนจะมีการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ต้องแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการแบบ กอ.2 ให้กระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ก่อกำเริบต้องดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยผู้รับดำเนินการต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมาย



ผู้ก่อกำเริบต้องรับผิดชอบต่อการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปยังผู้รับดำเนินการ กรณีที่มีการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องขนส่งด้วยรถขนส่งที่สามารถติดตามการขนส่งได้



กรณีที่มีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน ต้องจัดการด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด



ผู้ก่อกำเริบต้องรายงานการจัดเก็บที่ยังไม่มี
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงานในรอบปีที่ผ่านมาภายในวันที่ 30 เมษายนของปีถัดไป



By : Safety Team
Goshu Technoservice Co.,Ltd.

การให้บริการล้างเรซิน และเมมเบรน ตามกฎหมายฯ

Resin Regeneration and Membrane Cleaning Service



หน้าที่ของ “ผู้รับดำเนินการ” (Waste Processor)

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566



เมื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วขนส่งเข้ามาใน
โรงงาน ผู้รับดำเนินการต้องตรวจสอบ
ลักษณะสำคัญที่ใช้ยืนยันให้แน่ชัดว่าเป็น
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตทุกครั้ง



ห้าม ผู้รับดำเนินการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาจัดการ เว้นแต่เป็น
ของเสียที่ไม่เป็นอันตรายที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องขออนุญาต



ผู้รับดำเนินการ ต้องแจ้งรายละเอียด
แสดงการจัดการแบบ กอ.2 โดยกระทำ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



ผู้รับดำเนินการต้องจัดการวัตถุอันตราย
ให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไข ดังนี้

- เป็นวัตถุอันตรายที่ไม่เป็นอันตราย ต้องจัดการให้แล้ว
เสร็จ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับมอบวัตถุอันตราย



ผู้รับดำเนินการต้อง
จัดทำแผนการป้องกัน
อุบัติเหตุและระงับ
เหตุฉุกเฉินในโรงงาน



ผู้รับดำเนินการต้องจัดทำรายงานการ
จัดการวัตถุอันตรายและผลิตภัณฑ์รายเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

กรณีที่ต้องขยายระยะเวลาการจัดการหรือไม่
สามารถจัดการได้ภายในระยะเวลา ต้องแจ้งต่อ
ผู้ก่อกำเนิด ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด
ไม่น้อยกว่า 5 วัน



By : Safety Team
Goshu Technoservice Co.,Ltd.